

Garage Daniel Lessard



2795 Rte. Kennedy
Notre-Dame-des-Pins
G0M1K0

1 855 202 5567



Véhicule

**Cadillac XT4 PREMIUM LUXURY AWD 2.0 L 350T,
TOIT P**

| | |
|--------------------------|---------------------------|
| Année | Odomètre |
| 2023 | 37975 |
| Transmission | Traction |
| Automatique | Traction intégrale |
| Moteur | Essence |
| 4 cylindres | |
| Numéro série | Numéro stock |
| 1GYFZDR4XPF107698 | 35240 |
| Couleur | Certifié |
| Beige | |



Équipement

Portes extérieures : 4 portes, Transmission : Automatique, Type d'automobile : Véhicule utilitaire, Cylindres : 4 cylindres, Moteur : 2.0, Traction : Traction intégrale, Roues : Jantes daluminium, Air climatisé, Régulateur de vitesse, Sièges chauffants, Miroirs chauffants, Sièges mémoire, Portes électriques, Miroirs électriques, Siège électrique conducteur, Servo-direction, Vitres électriques, Démarreur à distance, Volant ajustable, Climatisation 2 zones, Sièges arrières chauffants, Freins ABS, Dégivreur arrière, Système d'alarme, Contrôle de stabilité, Antipatinage, Essuie-glaces intermittents, Détecteur de pluie, AM/FM stéréo, Lecteur MP3, Radio satellite, Sièges baquets,

Prix

20 995 \$

Taxes en sus

Description

PREMIUM LUXURY AWD 350T 2.0 L TURBO, TOIT PANO, CUIR, VOLANT CHAUFFANT, MAGS 18P,

Commentaires

VEHICULE CANADIEN VGA (N-S) EN MARCHÉ RUN AND DRIVE, BALLONS OK, A BESOIN POUR REPARATION: REMPLACER LES 2 CEINTURES AVANT GAUCHE + AVANT DROIT, REMPLACER DERNIERE SECTION DU MUFFLEUR, REPARER TOLE REAR END PANEL, REPARER FOND DE VALISE, BESOIN BUMPER ARRIERE ASSEMBLÉ AVEC RENFORT, REPARER QUATEUR ARRIERE GAUCHE, REMPLACER STOP GAUCHE, BESOIN HAYON ARRIERE COMPLET ASSEMBLÉ AVEC TRIME

Réparations

Blank area for repair details.

Garantie

WarrantyDescriptionText!

Garantie légale : D - Aucune (LPC 37,38)

Je reconnais avoir reçu copie et l'étiquette

Date _____

Signature _____



Numéro étiquette : 1963335