

Garage Daniel Lessard



2795 Rte. Kennedy
Notre-Dame-des-Pins
G0M1K0

1 855 202 5567



Véhicule

Gmc Canyon DENALI CREWCAB V6 BOITE 6', CUIR VENTIL

Année	Odomètre
2020	120284
Transmission	Traction
Automatique	4 roues motrices
Moteur	Essence
6 cylindres	
Numéro série	Numéro stock
1GTG6EEN9L1200016	VGA05159
Couleur	Certifié
Charbon	



Équipement

Portes extérieures : 4 portes, Transmission : Automatique, Type d'automobile : Camion, Type de carburant : Essence, Cylindres : 6 cylindres, Moteur : 3.6, Traction : 4 roues motrices, Roues : Jantes daluminium, Air climatisé, Régulateur de vitesse, Sièges chauffants, Miroirs chauffants, Portes électriques, Miroirs électriques, Siège électrique conducteur, Servo-direction, Vitres électriques, Démarreur à distance, Commandes au volant, Volant ajustable, Freins ABS, Phares anti-brouillard, Dégivreur arrière, Système d'alarme, Contrôle de stabilité, Antipatinage, AM/FM stéréo, Lecteur MP3, Radio satellite, Sièges baquets, Consommation autoroute (L/100 KM) : 9.9,

Prix

15 995 \$

Taxes en sus

Description

DENALI CREWCAB V-6 BOITE 6 PIEDS, CUIR CHAUFFANT VENTILÉ, MAGS 20", APPLECARPLAY,

Commentaires

VÉHICULE CANADIEN VGA, EN MARCHÉ VENDU TEL QUEL ACCIDENTÉ, A BESOIN POUR RÉPARATION: RAMPE DE FRAME AVANT DROITE A RÉPARER, LE PARE CHOC AVANT COMPLET AVEC FOG DROIT, RÉPARATION PATTE DU BOITIER A AIR, RÉPARATION DU CONTOUR DE SUPPORT DE RADIATEUR, LUMIÈRE AVANT DROITE, BESOIN GRILLE COMPLÈTE, RÉPARATION OU REMPLACEMENT DES SHUTTER GRILL, BESOIN AILE ET FAUSSE AILE AVANT DROITE, RÉPARATION DE

Réparations

Garantie

WarrantyDescriptionText!

Garantie légale : D - Aucune (LPC 37,38)

Je reconnais avoir reçu copie et l'étiquette

Date _____

Signature _____



Numéro étiquette : 1936593

Garage Daniel Lessard



2795 Rte. Kennedy
Notre-Dame-des-Pins
G0M1K0

1 855 202 5567



Véhicule

Gmc Canyon DENALI CREWCAB V6 BOITE 6', CUIR VENTIL

Année	Odomètre
2020	120284
Transmission	Traction
Automatique	4 roues motrices
Moteur	Essence
6 cylindres	
Numéro série	Numéro stock
1GTG6EEN9L1200016	VGA05159
Couleur	Certifié
Charbon	



Équipement

Portes extérieures : 4 portes, Transmission : Automatique, Type d'automobile : Camion, Type de carburant : Essence, Cylindres : 6 cylindres, Moteur : 3.6, Traction : 4 roues motrices, Roues : Jantes aluminium, Air climatisé, Régulateur de vitesse, Sièges chauffants, Miroirs chauffants, Portes électriques, Miroirs électriques, Siège électrique conducteur, Servo-direction, Vitres électriques, Démarreur à distance, Commandes au volant, Volant ajustable, Freins ABS, Phares anti-brouillard, Dégivreur arrière, Système d'alarme, Contrôle de stabilité, Antipatinage, AM/FM stéréo, Lecteur MP3, Radio satellite, Sièges baquets, Consommation autoroute (L/100 KM) : 9.9,

Prix

15 995 \$

Taxes en sus

Description

DENALI CREWCAB V-6 BOITE 6 PIEDS, CUIR CHAUFFANT VENTILÉ, MAGS 20", APPLECARPLAY,

Commentaires

VÉHICULE CANADIEN VGA, EN MARCHÉ VENDU TEL QUEL ACCIDENTÉ, A BESOIN POUR RÉPARATION: RAMPE DE FRAME AVANT DROITE A RÉPARER, LE PARE CHOC AVANT COMPLET AVEC FOG DROIT, RÉPARATION PATTE DU BOITIER A AIR, RÉPARATION DU CONTOUR DE SUPPORT DE RADIATEUR, LUMIÈRE AVANT DROITE, BESOIN GRILLE COMPLÈTE, RÉPARATION OU REMPLACEMENT DES SHUTTER GRILL, BESOIN AILE ET FAUSSE AILE AVANT DROITE, RÉPARATION DE

Réparations

Blank area for repair details.

Garantie

WarrantyDescriptionText!

Garantie légale : D - Aucune (LPC 37,38)

Je reconnais avoir reçu copie et l'étiquette

Date _____

Signature _____



Numéro étiquette : 1936593

Garage Daniel Lessard



2795 Rte. Kennedy
Notre-Dame-des-Pins
G0M1K0

1 855 202 5567



Véhicule

Gmc Canyon DENALI CREWCAB V6 BOITE 6', CUIR VENTIL

Année	Odomètre
2020	120284
Transmission	Traction
Automatique	4 roues motrices
Moteur	Essence
6 cylindres	
Numéro série	Numéro stock
1GTG6EEN9L1200016	VGA05159
Couleur	Certifié
Charbon	



Équipement

Portes extérieures : 4 portes, Transmission : Automatique, Type d'automobile : Camion, Type de carburant : Essence, Cylindres : 6 cylindres, Moteur : 3.6, Traction : 4 roues motrices, Roues : Jantes daluminium, Air climatisé, Régulateur de vitesse, Sièges chauffants, Miroirs chauffants, Portes électriques, Miroirs électriques, Siège électrique conducteur, Servo-direction, Vitres électriques, Démarreur à distance, Commandes au volant, Volant ajustable, Freins ABS, Phares anti-brouillard, Dégivreur arrière, Système d'alarme, Contrôle de stabilité, Antipatinage, AM/FM stéréo, Lecteur MP3, Radio satellite, Sièges baquets, Consommation autoroute (L/100 KM) : 9.9,

Prix

15 995 \$

Taxes en sus

Description

DENALI CREWCAB V-6 BOITE 6 PIEDS, CUIR CHAUFFANT VENTILÉ, MAGS 20", APPLECARPLAY,

Commentaires

VÉHICULE CANADIEN VGA, EN MARCHÉ VENDU TEL QUEL ACCIDENTÉ, A BESOIN POUR RÉPARATION: RAMPE DE FRAME AVANT DROITE A RÉPARER, LE PARE CHOC AVANT COMPLET AVEC FOG DROIT, RÉPARATION PATTE DU BOITIER A AIR, RÉPARATION DU CONTOUR DE SUPPORT DE RADIATEUR, LUMIÈRE AVANT DROITE, BESOIN GRILLE COMPLÈTE, RÉPARATION OU REMPLACEMENT DES SHUTTER GRILL, BESOIN AILE ET FAUSSE AILE AVANT DROITE, RÉPARATION DE

Réparations

Blank area for repair details.

Garantie

WarrantyDescriptionText!

Garantie légale : D - Aucune (LPC 37,38)

Je reconnais avoir reçu copie et l'étiquette

Date _____

Signature _____



Numéro étiquette : 1936593