

Garage Daniel Lessard



2795 Rte. Kennedy
Notre-Dame-des-Pins
G0M1K0

1 855 202 5567



Véhicule

Lexus IS 300 AWD, 000 849 KM, CUIR VENTILÉ, TOIT,

Année	Odomètre
2024	849
Transmission	Traction
Automatique - 6 Vitesses	Traction intégrale
Moteur	Essence
6 cylindres	Essence
Numéro série	Numéro stock
JTHC81F23R50S3973	45175
Couleur	Certifié
Argent	



Équipement

Prix

Portes extérieures : 4 portes, Transmission : Automatique - 6 Vitesses, Type d'automobile : Berline, Type de carburant : Essence, Cylindres : 6 cylindres, Moteur : 3.5, Traction : Traction intégrale, Roues : Jantes aluminium, Air climatisé, Régulateur de vitesse, Sièges chauffants, Miroirs chauffants, Portes électriques, Miroirs électriques, Siège électrique conducteur, Servo-direction, Vitres électriques, Télédéverrouillage, Démarreur à distance, Commandes au volant, Volant ajustable, Climatisation 2 zones, Freins ABS, Coussin gonflable pour le passager, Dégivreur arrière, Système d'alarme, Coussins gonflables latéraux, Contrôle de stabilité,

22 995 \$

Taxes en sus

Description

AWD, BAS KM, CUIR, BANC AV VENTILÉ, TOIT, MAG 18 P, CLIM 2 ZONES, CAMERA DE RECUL, PUSH

Commentaires

VGA CANADIEN, EN MARCHÉ, BALLONS OK, PARE BRISÉ OK, RADIATEURS OK, A BESOIN POUR RÉPARATION ; TÔLE EXTÉRIEUR DE QUATER ARRIÈRE GAUCHE, RÉPARATION TRÈS MINEUR DU COIN GAUCHE DU PARE CHOC ARRIÈRE, LES 2 PORTES GAUCHE (TRIM ET FILAGE OK), RÉTROVISEUR GAUCHE, MOULURE DE SOL GAUCHE, AILE ET FAUSSE AILE AVANT GAUCHE, SEAL BEAM AVANT GAUCHE COMPLET, RETENEUR DE PARE CHOC AVANT GAUCHE, PARE CHOC

Réparations

Garantie

WarrantyDescriptionText!

Garantie légale : D - Aucune (LPC 37,38)

Je reconnais avoir reçu copie et l'étiquette

Date _____

Signature _____



Numéro étiquette : 1944606

Garage Daniel Lessard



2795 Rte. Kennedy
Notre-Dame-des-Pins
G0M1K0

1 855 202 5567



Véhicule

Lexus IS 300 AWD, 000 849 KM, CUIR VENTILÉ, TOIT,

Année	Odomètre
2024	849
Transmission	Traction
Automatique - 6 Vitesses	Traction intégrale
Moteur	Essence
6 cylindres	Essence
Numéro série	Numéro stock
JTHC81F23R50S3973	45175
Couleur	Certifié
Argent	



Équipement

Prix

Portes extérieures : 4 portes, Transmission : Automatique - 6 Vitesses, Type d'automobile : Berline, Type de carburant : Essence, Cylindres : 6 cylindres, Moteur : 3.5, Traction : Traction intégrale, Roues : Jantes aluminium, Air climatisé, Régulateur de vitesse, Sièges chauffants, Miroirs chauffants, Portes électriques, Miroirs électriques, Siège électrique conducteur, Servo-direction, Vitres électriques, Télédéverrouillage, Démarreur à distance, Commandes au volant, Volant ajustable, Climatisation 2 zones, Freins ABS, Coussin gonflable pour le passager, Dégivreur arrière, Système d'alarme, Coussins gonflables latéraux, Contrôle de stabilité,

22 995 \$

Taxes en sus

Description

AWD, BAS KM, CUIR, BANC AV VENTILÉ, TOIT, MAG 18 P, CLIM 2 ZONES, CAMERA DE RECUL, PUSH

Commentaires

VGA CANADIEN, EN MARCHÉ, BALLONS OK, PARE BRISÉ OK, RADIATEURS OK, A BESOIN POUR RÉPARATION ; TÔLE EXTÉRIEUR DE QUATER ARRIÈRE GAUCHE, RÉPARATION TRÈS MINEUR DU COIN GAUCHE DU PARE CHOC ARRIÈRE, LES 2 PORTES GAUCHE (TRIM ET FILAGE OK), RÉTROVISEUR GAUCHE, MOULURE DE SOL GAUCHE, AILE ET FAUSSE AILE AVANT GAUCHE, SEAL BEAM AVANT GAUCHE COMPLET, RETENEUR DE PARE CHOC AVANT GAUCHE, PARE CHOC

Réparations

Garantie

WarrantyDescriptionText!

Garantie légale : D - Aucune (LPC 37,38)

Je reconnais avoir reçu copie et l'étiquette

Date _____

Signature _____



Numéro étiquette : 1944606

Garage Daniel Lessard



2795 Rte. Kennedy
Notre-Dame-des-Pins
G0M1K0

1 855 202 5567



Véhicule

Lexus IS 300 AWD, 000 849 KM, CUIR VENTILÉ, TOIT,

Année	Odomètre
2024	849
Transmission	Traction
Automatique - 6 Vitesses	Traction intégrale
Moteur	Essence
6 cylindres	Essence
Numéro série	Numéro stock
JTHC81F23R50S3973	45175
Couleur	Certifié
Argent	



Équipement

Prix

Portes extérieures : 4 portes, Transmission : Automatique - 6 Vitesses, Type d'automobile : Berline, Type de carburant : Essence, Cylindres : 6 cylindres, Moteur : 3.5, Traction : Traction intégrale, Roues : Jantes aluminium, Air climatisé, Régulateur de vitesse, Sièges chauffants, Miroirs chauffants, Portes électriques, Miroirs électriques, Siège électrique conducteur, Servo-direction, Vitres électriques, Télédéverrouillage, Démarreur à distance, Commandes au volant, Volant ajustable, Climatisation 2 zones, Freins ABS, Coussin gonflable pour le passager, Dégivreur arrière, Système d'alarme, Coussins gonflables latéraux, Contrôle de stabilité,

22 995 \$

Taxes en sus

Description

AWD, BAS KM, CUIR, BANC AV VENTILÉ, TOIT, MAG 18 P, CLIM 2 ZONES, CAMERA DE RECUL, PUSH

Commentaires

VGA CANADIEN, EN MARCHÉ, BALLONS OK, PARE BRISÉ OK, RADIATEURS OK, A BESOIN POUR RÉPARATION ; TÔLE EXTÉRIEUR DE QUATER ARRIÈRE GAUCHE, RÉPARATION TRÈS MINEUR DU COIN GAUCHE DU PARE CHOC ARRIÈRE, LES 2 PORTES GAUCHE (TRIM ET FILAGE OK), RÉTROVISEUR GAUCHE, MOULURE DE SOL GAUCHE, AILE ET FAUSSE AILE AVANT GAUCHE, SEAL BEAM AVANT GAUCHE COMPLET, RETENEUR DE PARE CHOC AVANT GAUCHE, PARE CHOC

Réparations

Garantie

WarrantyDescriptionText!

Garantie légale : D - Aucune (LPC 37,38)

Je reconnais avoir reçu copie et l'étiquette

Date _____

Signature _____



Numéro étiquette : 1944606