

Garage Daniel Lessard



2795 Rte. Kennedy
Notre-Dame-des-Pins
G0M1K0

1 855 202 5567



Véhicule

Toyota Corolla LE, BAS KM, BANC AV CHAUFFANT, CAME

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Année | Odomètre |
| 2022 | 19438 |
| Transmission | Traction |
| Automatique | Traction avant |
| Moteur | Essence |
| 4 cylindres | |
| Numéro série | Numéro stock |
| 5YFBPMBEENP321883 | 25205. |
| Couleur | Certifié |
| Argent | |



Équipement

Portes extérieures : 4 portes, Transmission : Automatique, Type d'automobile : Berline, Type de carburant : Essence, Cylindres : 4 cylindres, Moteur : 1.8, Traction : Traction avant, Air climatisé, Régulateur de vitesse, Sièges chauffants, Miroirs chauffants, Portes électriques, Miroirs électriques, Servo-direction, Vitres électriques, Télédverrouillage, Commandes au volant, Volant ajustable, Freins ABS, Dégivreur arrière, Système d'alarme, Coussins gonflables latéraux, Contrôle de stabilité, Antipatinage, Essuie-glaces intermittents, AM/FM stéréo, Bluetooth, Lecteur MP3, Sièges baquets, Consommation autoroute (L/100 KM) : 6 - 6.3, Consommation ville

Prix

14 995 \$

Taxes en sus

Description

LE, 1.8 L, BAS KM, BANC AV+ PARE BRISÉ CHAUFFANT, ANGLE MORT, CAMERA, ALERT IMPACT,

Commentaires

VGA CANADIEN, EN MARCHÉ, BALLONS ET CEINTURES OK, RADIATEURS OK, PARE BRISÉ UNE ÉTOILE, SUSPENSIONS OK, AILE AVANT GAUCHE, PORTE AVANT GAUCHE, PORTE ARRIÈRE GAUCHE, RÉPARATION DE L'AILE ARRIÈRE GAUCHE ET DOG LEG, RÉPARATION OU REMPLACEMENT DU PARE CHOC AVANT ET DE LA CALANDRE AVANT, RÉPARATION DE LA JUPE DE BAS DE CAISSE DROITE, LES 2 STOP ARRIÈRE DROIT, RÉPARATION DU PANNEAU DE VALISE ARRIÈRE, PARE

Réparations

Garantie

WarrantyDescriptionText!

Garantie légale : D - Aucune (LPC 37,38)

Je reconnais avoir reçu copie et l'étiquette

Date _____

Signature _____



Numéro étiquette : 1952654